

INSTRUCCIONES PARA CARGAR

El aparato debe estar en posición OFF (Apagado)



Enchufar el cargador y la base a la red eléctrica.

Presionar el aparato a la base unos segundos, hasta que hagan contacto los imanes y la luz roja comience a parpadear.



La carga completa se alcanza en 8 a 12 horas